

Příslušenství pro svařování



KÓD	POPIS
	Sada příslušenství
73.10.02501	SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŠTÍT, KARTÁČ-KLADÍVKO, SVAŘOVACÍ KABELY)



KÓD	POPIS
	Držák elektrod
71.04.019	KABEL SVAŘOVACÍ S DRŽÁKEM EL. 25mm ² - 4m
71.04.01901	DRŽÁK ELEKTROD KABEL 25MMQ L.4M KONEKTOR 50MMQ
71.04.020	KABEL SVAŘOVACÍ S DRŽÁKEM EL. 35mm ² - 4m
71.04.021	KABEL SVAŘOVACÍ S DRŽÁKEM EL. 50mm ² - 4m
71.04.022	KABEL SVAŘOVACÍ S DRŽÁKEM EL. 70mm ² - 4m



KÓD	POPIS
	Držák elektrod
73.03.110	DRŽÁK ELEKTROD 350A
73.03.010	DRŽÁK ELEKTROD 200A
73.03.011	DRŽÁK ELEKTROD 200A OT



KÓD	POPIS
	Kabel zemní
71.05.01601	KABEL ZEMNÍ 25mm ² - 4m
71.05.016	KABEL ZEMNÍ 25mm ² - 4m
71.05.020	KABEL ZEMNÍ 35mm ² - 4m
71.05.025	KABEL ZEMNÍ 50mm ² - 4m
71.05.030	KABEL ZEMNÍ 70mm ² - 4m
71.05.035	KABEL ZEMNÍ 90mm ² - 4m



KÓD	POPIS
	Zemní kabel
73.03.004	SVÉRKA ZEMNÍ 500A
73.03.005	SVÉRKA ZEMNÍ 650A
73.03.009	SVÉRKA ZEMNÍ 200A
73.03.012	SVÉRKA ZEMNÍ 400A

Příslušenství pro svařování



KÓD	POPIS
	Konektor bajonet
10.13.050	BAJONET 25mm ²
10.13.051	BAJONET 50mm ²
10.13.053	BAJONET 70mm ²
10.13.004	BAJONETOVÁ ZÁSUVKA 50mm ²
10.13.005	BAJONETOVÁ ZÁSUVKA 70mm ²